

B3-F 牆角滲水的修復

- 受損原因：
 - 滲水處位於興建時抽水井之旁，回填不完全
 - 地震時施工接縫遭受破壞 (滲水量 50加侖/分)
- 處理方式：
 - 高壓灌注快乾水泥止水
- 完成時間：
50 天



由 921 震災得到的心得

- 地震時鋼構比 RC 安全
- 縮小面積的樓層，地震時最脆弱
- 石材適用於地板而不適用於牆面
- 石材使用於牆面時應採用乾式處理
- 水管 (給排水管) 應採明管配置
- 地下樓於地震時較不受影響
- 應加強台灣工人的品質



921震災值得我們慶幸與感恩的事

- 院內無人傷亡
- 緊急發電機功能正常
- 救災人力充沛 向心力十足
- 物質資源尚稱足夠
- 院內資訊系統安然無恙
- MRI , CT , Hemo , OR , ICU 均能作業
- 軍警 , 宗教 , 志工團體溫心奉獻

