

## 921造成醫院構造物及設備的主要受損項目

- 磚牆
- 輕鋼架天花板
- 樓梯
- 吊掛石材
- 櫃櫥倒塌
- 醫療設備（撞擊、震動過大...）
- 電梯（配重脫軌、電纜線拉斷...）
- 防震機器（緊急發電機、冰水主機...）
- 管線破壞造成淹水
- 設備系統環節被打斷

## 醫院功能性設備損壞調查

醫院	A	B	C	D	E	F	G	
地表加速度峰值(gal)	300	580	563	507	403	448	326	
電力	X	X	X	X	X	X	X	
緊急發電裝置			X	X				
供水	G	G	N	M	G	G	G	
自來水系統	X	X	X	X	X	X	X	
院內備用水源（地下水）				X			X	
空調	M*	M	M	N	M	M	N	
冷卻水塔	X			X	X		X	
冰水機	X		X	X				
送風裝置	X	X	X	X				
通訊	N	N	N	N	M	G	M	
一般外線（及行動電話）	X	X	X	X	X	X	X	
院內線路				X			X	
醫療網無線對講機	X	X	X	X	X			
電梯	受損電梯數/總電梯數	2/4	0/3	3/4	2/4	0/2	1/3	2/2
總評	M*	G	M	M	G	M	N	

## 設備系統關係之建立 以埔基為例




圖4-5 埔基醫院正常運作系統關係圖

## 設備耐震力評估方法

- 應自整個系統考慮
- 應有量化的基準